



# CREMAM

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAZONAS

## RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA HOSPITAL NILTON LINS - Manaus - AM

18 de abril de 2020 17:30 as 19:00

**CONSELHEIRO:** Dr. Ricardo Góes Figueiras (CRM 4020 AM)

### **Presentes durante a visita:**

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL: Dra. Silvana Nobre de Lima Cabral, Vigilância Sanitária (VISA), Secretária de Saúde Simone Papaiz (SUSAM)

### **Descrição do Hospital:**

Hospital Público Estadual de apoio no atendimento a pacientes com COVID19

### **Referências:**

Recebe pacientes do Hospital de **referência Delphina Rinaldi Abdel Aziz e SPAs** através do sistema de regulação (**SISREG**).

### **Comissões:**

**Possui:** Comissão de infecção hospitalar, Comissão interna de prevenção de acidentes, Comissão de regulação de revisão de prontuário.

**Não possui:** Comissão de ética médica, Comissão de revisão de óbitos, Comissão de ética em pesquisa.

### **Estrutura Gerencial:**

**Diretor Geral:** Coronel Muniz

**Diretora administrativa:** Maximina Malagueta

**Diretor Clínico:** Tenente Arlan Alencar

Possui programa de treinamento de equipe realizado pelos Bombeiros. EPIs

Áreas Terceirizadas: Laboratório (Microlab), administrativo (Limpamais), Limpeza (WF).

Médicos e enfermeiros e técnicos de enfermagem - Bombeiros

Fisioterapeutas - estado CAICS e CAIMIs

Escalas equipe de enfermagem em anexo

Escala equipe médica: Não presente e em confecção



# CREMAM

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAZONAS

## **UNIDADE ASSISTÊNCIAL:**

**Ambulatório** com três (03) salas

**Sala vermelha (urgência):** 4 leitos (um respirador funcionando), 4 monitores e um carrinho de parada com medicação incompleta. Possui laringoscópio

**Salas de observação:** 3 salas - 13 leitos - Sem monitores ou oxímetro (foto anexo)

**Enfermaria:** 61 leitos - um sem Oxigênio, sem rede de aspiração (vácuo)

**UTI:** 16 leitos com monitores e oxímetro e bomba de infusão - três com ventiladores - nenhum leito funcionando.

Dois equipamentos de reanimação com medicações incompletas.

Laringoscópio presente

**Centro Cirúrgico:** fechado - Não planejado utilização

**REDE DE GASES MEDICINAIS: APENAS OXIGÊNIO SEM CONEXÕES OU UMIDIFICADOR.**

**NÃO HÁ EQUIPAMENTOS PARA ASPIRAÇÃO OU VÁCUO DO SISTEMA FUNCIONANDO.**

## **Serviço de apoio técnico:**

Central de esterilização de material: **Não funcionando** - em obras

## **Farmácia:**

Apresenta relatório de medicamentos dispensados pelo estado.

Cloroquina: 60 comprimidos

Azitromicina: 150 unidades

Mascara N95: 50

Máscara cirúrgica: 1000

Proteção ocular achado poucas unidades e sem relatório

Entre outros (ANEXO)

**Setor de imagens:** Tomógrafo Siemens 120 **funcionando**

Radiografia **não funcionando**

Ressonância Nuclear Magnética **não funcionando**



## **Conclusão**

**De acordo com a visita do dia 18/04/2020 das 17:30 as 19h, verificando falta de equipamentos como:**

Conexões dos ventiladores, traqueia

Central de esterilização (CME)

Equipamento de aspiração e sistema de vácuo e sistema fechado de manejo de via aérea em toda a estrutura.

EPIs em número insuficiente para o numero de leitos e profissionais.

Sem material para lavagem das mãos (sabão)

Respirador Stellar 150 da ResMed: Incompleto sem filtro antibacteriano e válvula de fuga e que segundo manual do fabricante não é adequado para uso de suporte a vida e está contraindicado em pacientes que não possam suportar mais do que breves interrupções na ventilação.

**Concluo que não há estrutura e material adequado para tratamento de pacientes portadores de COVID19 no Hospital Nilton Lins na presente data.**

*Ricardo Góes Figueiras*

Manaus, 18 de abril de 2020

---

Ricardo Góes Figueiras  
Conselheiro